Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral
Informe de comisión

Lugar de Comisión: Malinalco, Estado de México
Periodo de Comisión: 28 de septiembre de 2023
Fecha de Presentación: 29 de septiembre de 2023
RUC: 29341

Mtro. Rodulfo De La Fuente Pérez,

Titular de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial

P r e s e n t e.

- OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Realizar una visita de inspección a la Estación de Servicio "Geovani Mata Vargas", en Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales; en el municipio de Malinalco, Estado de México.

- BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó la visita de inspección ejecutando la orden número ASEA/USIVI/DGSIVOI/CUSTF/VI/OI/13/2023 de fechas 26 de septiembre de 2023; emitida dentro del expediente ASEA/USIVI/DGSIVOI/CUSTF/VI/13/2023; al regulado "Geovani Mata Vargas"; en el municipio de Malinalco, Estado de México; el día 28 de septiembre de 2023.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Se cumplió con el objeto de la orden de inspección ASEA/USIVI/DGSIVOI/CUSTF/OI/13/2023, generando la Acta de inspección ASEA/USIVI/DGSIVOI/CUSTF/VI/AI/13/2023; en tiempo y en forma.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Seguimiento a los programas de inspección a Regulados realizando una visita de inspección a "Geovani Mata Vargas", en Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales.

A T E N T A M E N T E

Lic. Rodrigo Fabian Lugo Herrera
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México.
Teléfono: 55 91 26 01 00 www.gob.mx/asea

2023 AÑO DE Francisco VILLA