



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Apan, Hidalgo

Periodo de Comisión: 12 al 13 de octubre de 2023

Fecha de Presentación: 17 de octubre de 2023

RUC: 30796

Ing. Víctor Hugo Vital Martínez
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial
Presente

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**
 - 1. Se realizó visita de inspección en materia de seguridad industrial y operativa a unidades tipo autotank y vehículos de reparto para la distribución de gas l.p.
- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**
 - Se revisó dictámenes, pólizas de seguros y físicamente los elementos de seguridad que deben de cumplir los autotank y vehículos de reparto para la distribución de gas l.p.
- **RESULTADOS OBTENIDOS:**
 - Se impusieron medidas correctivas, urgente aplicación y seguridad.
- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**
 - Con las visitas de inspección y sus resultados se permiten identificar los riesgos críticos en el sector hidrocarburos, asimismo, se pueden identificar mejoras a la regulación aplicable y a los procesos de inspección administrando el riesgo hasta la conclusión del procedimiento administrativo.

ATENTAMENTE


Ing. Javier Almaraz Robles
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.



Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México.
Teléfono: 55 91 26 01 00 www.gob.mx/asea



2023
Año de
Francisco
VILLA
EL MOVIMIENTO DEL CAMPESTRA