



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral
Informe de comisión

Lugares de Comisión: Coacalco de Berriozábal y Ecatepec, Estado México

Periodo de Comisión: 11 al 12 de octubre de 2023

Fecha de Presentación: 13 de octubre de 2023

RUC: 30947

Lic. Rodrigo Fabian Lugo Herrera
Director General de Supervisión, Inspección
y Vigilancia de Operación Integral

Presente.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realizar dos visitas notificaciones a los regulados: Soluciones Ecológicas a la Carburación, S.A. de C.V. y 13 GAS, S.A. de C.V. y una visita de verificación en Materia de DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos.

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

El día 11 de octubre se acudió a las instalaciones de la empresa, soluciones ecológicas a la carburación, S.A. de C.V. mismas que se encuentran en el Municipio de Coacalco de Berriozábal y se realizó la notificación de una resolución administrativa, posteriormente se acudió a las instalaciones de la empresa 13 GAS, S.A. de C.V. y se procedió a dejar citatorio de notificación, posteriormente se acudió al domicilio de la empresa AYD Solución e Inspección con Valor, S.A. de C.V. y se procedió a realizar la visita de Verificación.

El día 12 de octubre se acudió nuevamente al domicilio de la empresa 13 GAS, S.A. de C.V. y se procedió a realizar la notificación de una resolución administrativa, posteriormente se acudió al domicilio de la empresa AYD Solución e Inspección con Valor, S.A. de C.V. para concluir la visita de Verificación.


- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se cumplió el objeto de la orden de verificación ASEA/USIVI/DGSIVOI/PVT/VV/OV/27/2023 y se realizaron las notificaciones encomendadas, generando las respectivas cédulas de notificación y el Acta ASEA/USIVI/DGSIVOI/PVT/VV/AI/27/2023.

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Seguimiento al programa de verificación de terceros y seguimiento a los expedientes en trámite de la dirección.

ATENTAMENTE


Ing. Nisael Isaac Barreto Polenciano
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

Página 1 de 1

