



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral
Informe de comisión

Lugares de Comisión: Queretaro, Queretaro.

Periodo de Comisión: 16 al 18 de octubre de 2023

Fecha de Presentación: 20 de octubre de 2023

RUC: 31130

Lic. Rodrigo Fabian Lugo Herrera
Director General de Supervisión, Inspección
y Vigilancia de Operación Integral

Presente.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realizar visita de verificación a KEPLER OIL & GAS, S.A. DE C.V., Tercero Aprobado para realizar la evaluación de la conformidad de la NOM-C 05-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas, y realizar la notificación de dos documentos en el municipio de Queretaro, Queretaro.

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se realizó visita de verificación KEPLER OIL & GAS, S.A. DE C.V., Tercero Aprobado para realizar la evaluación de la conformidad de la NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas, y las dos notificaciones en el municipio de Queretaro, Queretaro.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se cumplió el objeto de la orden de inspección ASEA/USIVI/DGSIVOI/SASISOPA/VI/OI/29/2023, generando las Actas ASEA/USIVI/DGSIVOI/SASISOPA/VI/AI/29/2023.

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Seguimiento al programa de verificación de terceros realizando una visita de verificación al Tercero Autorizado "KEPLER OIL & GAS, S.A. DE C.V."

ATENTAMENTE


Ing. Laura Elizabeth Romero Zepeda
Inspectora

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos
y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

