



**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial  
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial  
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Tizayuca, Pachuca de Soto, Hidalgo

Periodo de Comisión: 18 al 20 de octubre de 2023

Fecha de Presentación: 24 de octubre de 2023

RUC: 31915

**Ing. Victor Hugo Vital Martínez**  
**Director General de Supervisión,**  
**Inspección y Vigilancia Comercial**  
**Presente**

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

1. Verificar física y documentalmente el cumplimiento de la Ley General de equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia ambiental para instalaciones que realizan la actividad de expendio al público de petrolíferos mediante estación de servicio.

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

1. Se realizó la revisión de información, documentación necesaria, así como de cualquier trámite, dictamen, reporte, informe, estudios, certificados o cualquier otro documento físico o electrónico respecto a las disposiciones jurídicas en la materia, derivado de las actividades de expendio al público de petrolíferos mediante estación de servicio, en materia de Protección ambiental
2. Inspección Visual de los equipos, construcciones que conforman la Estación de Servicio

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

- Se instrumentaron los actos de inspección conforme a la ley, correspondiente a las instalaciones en mención.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**





**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial  
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial  
Informe de Comisión

**Lugar de Comisión:** Tizayuca, Pachuca de Soto, Hidalgo

**Periodo de Comisión:** 18 al 20 de octubre de 2023

**Fecha de Presentación:** 24 de octubre de 2023

**RUC: 31915**

- Con las visitas de inspección y sus resultados se permiten identificar los riesgos críticos en el sector hidrocarburos, asimismo, se pueden identificar mejoras a la regulación aplicable y a los procesos de inspección administrando el riesgo hasta la conclusión del procedimiento administrativo.

**ATENTAMENTE**

  
**Ing. Javier Almaraz Robles**

**Inspector**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.



Av. General Adolfo Ruiz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México.  
Teléfono: 55 91 26 01 00 | [www.gob.mx/asea](http://www.gob.mx/asea)



**2023**  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**