



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Atitalaquia, Estado de Hidalgo,
Periodo de Comisión: 24 de octubre de 2023
Fecha de Presentación: 25 de octubre de 2023
RUC: 33046

Ing. Víctor Hugo Vital Martínez
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial
PRESENTE

• **OBJETO DE LA COMISIÓN:**

Inspección en materia de SISO, a instalación para el Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo.

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se visitó un predio, en el cual se observaron trabajos construcción en obra negra. Se observaron también sellos de "CLAUSURA" en los que se pudo observar el escudo del estado de Hidalgo, así como la leyenda "H. Ayuntamiento". Dichos sellos se observaron deteriorados.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Durante la comisión, se obtuvieron las coordenadas del predio visitado, así mismo, datos para realizar una solicitud de información a quien corresponda, con respecto a la situación del procedimiento administrativo impuesto a las obras encontradas dentro del predio visitado.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Verificar las condiciones seguras de las instalaciones..

ATENTAMENTE

Ing. Héctor Ricardo Martínez Velázquez
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.



Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México.
Teléfono: 55 91 26 01 00 www.gob.mx/asea



2023
AÑO DE
Francisco VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PAÍS