



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial  
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral  
Informe de comisión

**Lugares de Comisión:** Toluca, Estado de México  
**Periodo de Comisión:** 08 al 09 de noviembre de 2023  
**Fecha de Presentación:** 21 de noviembre de 2023  
**RUC:** 33657

Lic. Rodrigo Fabian Lugo Herrera  
Director General de Supervisión, Inspección  
y Vigilancia de Operación Integral

Presente.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realizar dos visitas de inspección en materia de SASISOPA comercial a los regulados Combustibles Toluca, S.A. de C.V. Super Servicio Ofen, S.A. de C.V.

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

El día 08 de noviembre se acudió a las instalaciones de la empresa, Combustibles Toluca, S.A. de C.V. mismas que se encuentran en el Municipio de Toluca, Estado de México y se procedió a realizar la visita de inspección.

El día 26 de octubre se acudió a las instalaciones de la empresa Super Servicio Ofen, S.A. de C.V. ubicadas en el Municipio de Metepec, Estado de México y se procedió a realizar la visita de inspección.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se cumplió el objeto de las ordenes de verificación ASEA/USIVI/DGSIVOI/SASISOPA/VI/OI/33/2023 y ASEA/USIVI/DGSIVOI/SASISOPA/VI/OI/34/2023, generando las respectivas el Actas de Inspección ASEA/USIVI/DGSIVOI/SASISOPA/VI/AI/33/2023 y ASEA/USIVI/DGSIVOI/SASISOPA/VI/AI/34/2023.

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Seguimiento al programa de Visitas de inspección de la dirección.

ATENTAMENTE

  
Ing. Nisael Isaac Barreto Polenciano  
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

