



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Municipio de

Ixtlán de Juárez en el Estado de Oaxaca

Periodo de Comisión: 08 al 09 de noviembre de 2023

Fecha de Presentación: 21 de noviembre de 2023

RUC: 33665

Ing. Víctor Hugo Vital Martínez
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial
Presente.

• **OBJETO DE LA COMISIÓN:**

Visita de inspección en materia de impacto ambiental derivado del censo ambiental en una estación de servicio ubicada en el municipio de Ixtlán de Juárez en el estado de Oaxaca.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Derivado de la visita de inspección se observó que el regulado no exhibió evidencia de cumplimiento de una de sus condicionantes y tampoco mostro evidencia que cuenta con el aviso o visto bueno emitido por la ASEA que contemple el cambio de imagen que hizo a la estación de servicio y las modificaciones que realizó a su tres dispensarios que tiene instalados.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Cumplir en tiempo y forma con las visitas de inspección en materia de impacto ambiental derivadas del censo ambiental que tiene programadas la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial.

Atentamente

Jorge Alberto Dircio Segura
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

