



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Periodo de Comisión: 02 al 03 de noviembre de 2023

Fecha de Presentación: 07 de noviembre de 2023

RUC: 34128

Ing. Víctor Hugo Vital Martínez
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial
Presente

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Se realizó visita de inspección en materia ambiental y en DACG de Seguros a instalación para la distribución de petrolíferos.

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se realizó un recorrido por las instalaciones, documentalmente se revisó la autorización en materia ambiental y en DACG de seguros su póliza de responsabilidad civil y ambiental, las cuales estén registradas ante la Agencia

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se impusieron medidas correctivas y de seguridad.

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Con las visitas de inspección y sus resultados se permiten identificar los riesgos críticos en el sector hidrocarburos, asimismo, se pueden identificar mejoras a la regulación aplicable y a los procesos de inspección administrando el riesgo hasta la conclusión del procedimiento administrativo.

ATENTAMENTE

Ing. Horacio Lopez Gonzalez
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.



Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, 14200, Ciudad de México.
Teléfono: 55 97 26 01 00 www.gob.mx/asea



2023
FRANCISCO
VILLA