



**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial**

Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Acapulco, Guerrero.
Periodo de Comisión: Del 13 al 17 de septiembre de 2023
Fecha de Presentación: 29 de noviembre 2023
RUC: 34623

Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2023

**ING. VICTOR HUGO VITAL MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL
P R E S E N T E**

• OBJETO DE LA COMISIÓN:

Inspecciones en materia de NOM-007-SESH-2010 en el municipio de Acapulco, Estado de Guerrero.

• BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se notifica orden de visita de inspección en materia de NOM-007-SESH-2010 posterior al desastre natural (Huracán Otis) a 6 Gaseras, ubicadas en Acapulco, Guerrero.

• RESULTADOS OBTENIDOS:

Se recibieron las 6 ordenes de visita de inspección y se conformaron los listados donde se indican los hallazgos en las unidades de transporte previo al desastre natural (Huracán Otis).

• CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Apoyo al Regulado para que atienda lo más pronto posible los hallazgos encontrados.

Atentamente

**Ing. José Rafael Garza Fernández
Inspector**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

