



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Transporte y Almacenamiento
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Acapulco de Juárez, Guerrero
Periodo de Comisión: Del 13 al 17 de noviembre de 2023
Fecha de Presentación: 04 de diciembre de 2023
RUC: 34694

Lic. Julio Cesar Landeros Vargas
Director General de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Transporte y Almacenamiento
Presente.

- OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Realizar visitas a las instalaciones designadas con el fin de verificar físicamente, que las instalaciones de la visitada estén dando cumplimiento a sus obligaciones referentes a la NOM-005-ASEA-2016, posterior al desastre natural (Huracán Otis), suscitado en el municipio de Acapulco, Guerrero.

- BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Nos trasladamos desde las oficinas de la ASEA, con la finalidad de realizar las visitas de apoyo en las instalaciones ubicadas en el municipio de Acapulco, Guerrero; constituidos física y legalmente los inspectores federales, procedimos a dar un recorrido en las instalaciones con el fin de verificar físicamente que el regulado esté dando cumplimiento a sus obligaciones en materia ambiental.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Apoyo al Regulado para que atienda lo más pronto posible los hallazgos encontrados.

ATENTAMENTE

Ing. Diego Bárcena Mejía
Inspector Federal.

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

