



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Municipio de

Acapulco en el Estado de Guerrero

Periodo de Comisión: 13 al 17 de noviembre de 2023

Fecha de Presentación: 04 de diciembre de 2023

RUC: 34726

Ing. Víctor Hugo Vital Martínez
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial
Presente.

• **OBJETO DE LA COMISIÓN:**

Visitas de vigilancia en estaciones de servicio ubicadas en el estado de Acapulco con la finalidad de verificar el estado que guardan estas instalaciones, derivado del paso del Huracán Otis en Acapulco.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Durante las 14 visitas verificación que se hicieron en estaciones de servicio ubicadas en el estado de Guerrero, se pudo constatar que la mayoría sufrieron daños visibles con respecto a su anuncios independientes, faldones, trampas de grasas azolvadas y en algunos casos robos en el interior de sus instalaciones.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Cumplir en tiempo y forma con las visitas de vigilancia que ordena la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial.

Atentamente

Jorge Alberto Dircio Segura
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

