



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Municipio de
Tepalcingo en el Estado de Morelos

Periodo de Comisión: 24 de noviembre de 2023

Fecha de Presentación: 30 de noviembre de 2023

RUC: 36118

Ing. Víctor Hugo Vital Martínez
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial
Presente.

• **OBJETO DE LA COMISIÓN:**

Visita de inspección en materia de impacto ambiental derivado del censo ambiental en una estación de servicio ubicada en el municipio de Tepalcingo en el estado de Morelos.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Derivado de la visita de inspección se observó que el regulado no exhibió evidencia que cuente con una Autorización en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental a favor de la razón actual que opera actualmente la estación de servicio.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Cumplir en tiempo y forma con las visitas de inspección en materia de impacto ambiental derivadas del censo ambiental que tiene programadas la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial.

Atentamente

Jorge Alberto Dircio Segura
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

