



**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial  
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial  
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Acapulco, Guerrero  
Periodo de Comisión: 27 de noviembre al 01 de diciembre de 2023  
Fecha de Presentación: 07 de diciembre de 2023  
RUC: 36191

**ING. VICTOR HUGO VITAL MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN,  
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL  
P R E S E N T E.**

**OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE ESTA):**

Visitas de vigilancia en estaciones de servicio ubicadas en el estado de Acapulco con la finalidad de verificar el estado que guardan estas instalaciones, derivado del paso del Huracán Otis en Acapulco.

**BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Durante las 17 visitas vigilancia que se hicieron en estaciones de servicio ubicadas en el estado de Guerrero, se pudo constatar que la mayoría sufrieron daños visibles con respecto a sus anuncios independientes, faldones, trampas de grasas azolvadas y en algunos casos robos en el interior de sus instalaciones.

**CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Cumplir en tiempo y forma con las visitas de vigilancia que ordena la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial.

**ATENTAMENTE**

**Efrén Andrés Pérez Cayetano  
Inspector Federal**

Declaro, bajo protesta decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.



Boulevard Adolfo Ruíz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México.  
Teléfono: 55 91 26 01 00 [www.gob.mx/asea](http://www.gob.mx/asea)



**2023**  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO