

**INFORME DE COMISIÓN**



**ING. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA INDUSTRIAL**

**PRESENTE**

NÚMERO DE SOLICITUD : \_\_\_\_\_

FECHA: 2 DE MAYO DE 2017.

LUGAR: ORIZABA, VERACRUZ

PERIODO: DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2017

**OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA)**

VISITA DE INSPECCIÓN AL MUNICIPIO DE OMEALCA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ POR DERRAME DE HIDROCARBURO EN EL KILÓMETRO 274+000 Y 273+988 DEL POLIDUCTO DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO NOMINAL MINATITLÁN - MÉXICO , QUE CONTAMINO SUELO NATURAL Y ACUÍFERO DE LA ZONA.

**BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

SE REALIZÓ LA VISITA DE INSPECCIÓN AL PUNTO DEL DERRAME VERIFICANDO LO SIGUIENTE:

- MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA LA CONTENCIÓN DEL HIDROCARBURO.
- ÁREA AFECTADA.
- AFECTACIONES AL MEDIO AMBIENTE.

**CONCLUSIONES:**

SE REALIZÓ LA VISITA DE INSPECCIÓN CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LAS MEDIDAS AMBIENTALES A LAS QUE ESTÁ OBLIGADO EL REGULADO.

**RESULTADOS OBTENIDOS:**

2 ACTAS DE INSPECCIÓN.

**CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

DAR ELEMENTOS DE CERTIDUMBRE PARA EL ACTUAR DE AGENCIA EN ESTE EVENTO.

**ATENTAMENTE**

BIÓL. SERGIO LÓPEZ MEJÍA

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.