

## INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT  
SECRETARÍA DE  
MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES



**ING. SERGIO ARTURO TRINIDAD JARAMILLO**  
**DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE**  
**TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO**  
**PRESENTE**

**Número de solicitud :**

**Fecha: 23 de mayo de 2017**

**Lugar: Estado de Hidalgo**

**Periodo: 15 al 20 de mayo de 2017**

### **Objeto de la Comisión (Detallando el propósito de la misma):**

Realizar visita de inspección a la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Denominada PEMEX LOGÍSTICA, en los puntos ubicados en:

EL **POLIDUCTO DE 12-14-12 PULGADAS DE DIÁMETRO NOMINAL, TULA-SALAMANCA**, EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 20°04'11.50" LATITUD NORTE, 99°16'00.60" LONGITUD OESTE Y 20°11'26.88" LATITUD NORTE, 99°20'58.20" LONGITUD OESTE, ESTADO DE HIDALGO.

EL **POLIDUCTO DE 16 PULGADAS DE DIÁMETRO NOMINAL, TULA-SALAMANCA**, UBICADO EN EL KILÓMETRO 13+879, MUNICIPIO DE TEZONTEPEC, ESTADO DE HIDALGO.

### **Breve descripción de las actividades realizadas:**

Se realizó la visita de inspección a la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Denominada PEMEX LOGÍSTICA; atendiendo la visita con Sector Catalina de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro, con el fin de dar cumplimiento a las órdenes de inspección ASEA/USIVI/DGSIVTA/OI/AMB/00055-2017 y ASEA/USIVI/DGSIVTA/OI/AMB/00056-2017 de fecha 15 de mayo del año en curso. En lo referente a la prevención, control y caracterización de sitios contaminados. Se elaboraron las actas de inspección correspondientes.

### **Conclusiones:**

Se entregó copia del acta de inspección y original de la orden de inspección al autorizado de la empresa. En los puntos anteriormente referidos se corroboró el estado del sitio presuntamente impactado por hidrocarburo, cabe resaltar que en ninguno de los puntos a inspeccionar el visitado exhibió estudio de caracterización del suelo. Se realizaron los recorridos levantándose las observaciones respectivas. Se procedió a levantar las actas de inspección correspondientes de inicio de procedimiento administrativo al regulado de acuerdo a los puntos que fueron observados en dichas actas las cuales fue generada por los inspectores de la ASEA comisionados.

### **Resultados Obtenidos:**

Se realizó la visita de inspección a la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Denominada PEMEX LOGÍSTICA. Se realizaron los recorridos levantándose las observaciones respectivas. Se elaboraron las actas de inspección correspondientes para que en su momento sea emplazado Pemex Logística.

### **Contribuciones para la dependencia:**

Se generó el acta de inspección por el daño ambiental generado.

ATENTAMENTE

**JOSÉ ANTONIO TAPIA GODINEZ**  
**INSPECTOR FEDERAL**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

Ccp. Dirección General de Recursos Financieros