

INFORME DE COMISIÓN:

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ING. SERGIO ARTURO TRINIDAD JARAMILLO
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD:

FECHA: 06 de Junio de 2017

LUGAR: Salamanca; Guanajuato

PERIODO: Del 22 de mayo de 2017 AL
02 de junio de 2017

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Realizar las inspecciones ambientales por el derrame de hidrocarburo en las siguientes instalaciones: **POLIDUCTO DE 16 PULGADAS DE DIÁMETRO NOMINAL, SALAMANCA-GUADALAJARA, EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 20°33'19.89" LATITUD NORTE, 103°06'10.99" LONGITUD OESTE Y 20°32'48.79" LATITUD NORTE, 103°12'43.15" LONGITUD OESTE, EN LOS MUNICIPIOS DE ZAPOTLANEJO, JUANACATLÁN, TONALÁ Y EL SALTO, EN EL ESTADO DE JALISCO; POLIDUCTO DE 16 PULGADAS DE DIÁMETRO NOMINAL, SALAMANCA-GUADALAJARA, EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 20°29'17.00" LATITUD NORTE, 103°16'23.10" LONGITUD OESTE Y 20°29'4.85" LATITUD NORTE, 103°18'53.43" LONGITUD OESTE, EN LOS MUNICIPIOS DE EL SALTO Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, EN EL ESTADO DE JALISCO; POLIDUCTO DE 16 PULGADAS DE DIÁMETRO NOMINAL, SALAMANCA-GUADALAJARA, EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 20°30'6.80" LATITUD NORTE, 103°24'35.13" LONGITUD OESTE Y 20°30'48.10" LATITUD NORTE, 103°28'1.90" LONGITUD OESTE, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, EN EL ESTADO DE JALISCO y POLIDUCTO DE 16 PULGADAS DE DIÁMETRO NOMINAL, SALAMANCA-GUADALAJARA, EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 20°32'52.60" LATITUD NORTE, 103°34'8.37" LONGITUD OESTE Y 20°36'9.40" LATITUD NORTE, 103°43'32.10" LONGITUD OESTE, EN LOS MUNICIPIOS DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Y TALA, EN EL ESTADO DE JALISCO.**

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Traslado en vehículo oficial de la CDMX a Salamanca, Guanajuato, recorrido físico en campo por el derecho de vía del **POLIDUCTO DE 16 PULGADAS DE DIÁMETRO NOMINAL, SALAMANCA-GUADALAJARA**, en el cual se ubicaron 34 sitios con derrame dentro de los 4 tramos sujetos a inspección; Se solicitó la documentación que acreditara el cumplimiento de sus obligaciones ambientales en los sitios identificados y se elaboraron las actas de inspección correspondientes, regreso en vehículo oficial de Salamanca Guanajuato a la CDMX.

CONCLUSIONES:

Se realizó la comisión en tiempo y forma asentando en las actas de inspección los hechos importantes observados en cada sitio inspeccionado.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Acta de Inspección (verificación de obligaciones ambientales) que refiere los 34 sitios ubicados en los 4 tramos sujetos a inspección del **POLIDUCTO DE 16 PULGADAS DE DIÁMETRO NOMINAL, SALAMANCA-GUADALAJARA.**

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Se aportan elementos para la sustanciación del procedimiento administrativo que conforme a derecho proceda.

ATENTAMENTE

Steve Olvera Thomas
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.