

INFORME DE COMISIÓN:



ING. SERGIO ARTURO TRINIDAD JARAMILLO
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD:

FECHA: 24 de abril de 2017

LUGAR: Villahermosa, Tabasco

PERIODO: Del 17 de abril de 2017 AL
21 de abril de 2017

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Realizar las inspecciones ambientales por el derrame de hidrocarburo en las siguientes instalaciones: **LÍNEA DE 12" CACTUS-CANGREJERA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 3+572, EJIDO PICO DE ORO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, ESTADO DE TABASCO, LA LÍNEA DE 12" CACTUS-CANGREJERA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 5+945 , EJIDO PICO DE ORO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, ESTADO DE TABASCO, LÍNEA DE 12" CACTUS-CANGREJERA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 7+066, EJIDO ZAPOTAL, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, ESTADO DE TABASCO, LA LÍNEA DE 12" CACTUS-CANGREJERA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 7+838, COMUNIDAD SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, ESTADO DE TABASCO, LA LÍNEA DE 12" CACTUS-CANGREJERA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 8+396, COMUNIDAD SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, ESTADO DE TABASCO, LA LÍNEA DE 12" CACTUS-CANGREJERA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 12+022, COMUNIDAD PALO MULATO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, ESTADO DE TABASCO Y LÍNEA DE 12" CACTUS-CANGREJERA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 13+270, COMUNIDAD PALO MULATO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, ESTADO DE TABASCO.**

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Traslado en vehículo oficial de la CDMX a Villahermosa, Tabasco, recorrido físico en campo por el derecho de vía de **LA LÍNEA DE 12" CACTUS-CANGREJERA**, en la cual solo tuvimos acceso al sitio localizado en el Km 5+945, toda vez que en los demás sitios a inspeccionar no se logró el acceso derivado de bloqueos por parte de las comunidades que exigían pagos por afectaciones a PEMEX, para estos caso se elaboró un acta circunstancial para dejar constancia de los hechos y al sitio que si se tuvo acceso se realizó el acta de inspección correspondiente, regreso en vehículo oficial de Villahermosa, Tabasco a la CDMX.

CONCLUSIONES:

Se realizó la comisión en tiempo y forma asentando en las actas de inspección los hechos importantes observados en cada sitio inspeccionado.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Acta de Inspección (verificación de obligaciones ambientales) que refiere el sitio ubicado en los 8 sitios ubicados en **LA LÍNEA DE 12" CACTUS-CANGREJERA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 5+945 , EJIDO PICO DE ORO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, ESTADO DE TABASCO.**

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Se aportan elementos para la sustanciación del procedimiento administrativo que conforme a derecho proceda.

ATENTAMENTE

Steve Olvera Thomas
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.