

**INFORME DE COMISIÓN:**



**ING. SERGIO ARTURO TRINIDAD JARAMILLO**  
**DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO**  
**PRESENTE**

**NÚMERO DE SOLICITUD:**

**FECHA: 25 de abril de 2017**

**LUGAR: Villahermosa, Tabasco**

**PERIODO: Del 17 de abril de 2017 AL 21 de abril de 2017**

**OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realizar las inspecciones ambientales por el derrame de hidrocarburo en las siguientes instalaciones: **LÍNEA DE 12" CACTUS-CANGREJERA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 3+572, EJIDO PICO DE ORO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, ESTADO DE TABASCO, LA LÍNEA DE 12" CACTUS-CANGREJERA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 5+945, EJIDO PICO DE ORO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, ESTADO DE TABASCO, LÍNEA DE 12" CACTUS-CANGREJERA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 7+066, EJIDO ZAPOTAL, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, ESTADO DE TABASCO, LA LÍNEA DE 12" CACTUS-CANGREJERA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 7+838, COMUNIDAD SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, ESTADO DE TABASCO, LA LÍNEA DE 12" CACTUS-CANGREJERA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 8+396, COMUNIDAD SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, ESTADO DE TABASCO, LA LÍNEA DE 12" CACTUS-CANGREJERA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 12+022, COMUNIDAD PALO MULATO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, ESTADO DE TABASCO Y LÍNEA DE 12" CACTUS-CANGREJERA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 13+270, COMUNIDAD PALO MULATO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, ESTADO DE TABASCO.**

**BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Traslado en vehículo oficial de la CDMX a Villahermosa, Tabasco, recorrido físico en campo por el derecho de vía de **LA LÍNEA DE 12" CACTUS-CANGREJERA**, en la cual solo tuvimos acceso al sitio localizado en el Km 5+945, toda vez que en los demás sitios a inspeccionar no se logró el acceso derivado de bloqueos por parte de las comunidades que exigían pagos por afectaciones a PEMEX, para estos caso se elaboró un acta circunstancial para dejar constancia de los hechos y al sitio que si se tuvo acceso se realizó el acta de inspección correspondiente, regreso en vehículo oficial de Villahermosa, Tabasco a la CDMX.

**CONCLUSIONES:**

Se realizó la comisión en tiempo y forma asentando en las actas de inspección los hechos importantes observados en cada sitio inspeccionado.

**RESULTADOS OBTENIDOS:**

Acta de Inspección (verificación de obligaciones ambientales) que refiere el sitio ubicado en los 8 sitios ubicados en **LA LÍNEA DE 12" CACTUS-CANGREJERA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 5+945, EJIDO PICO DE ORO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, ESTADO DE TABASCO.**

**CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Se aportan elementos para la sustanciación del procedimiento administrativo que conforme a derecho proceda.

**ATENTAMENTE**

**Felipe de Jesus Juarez Hernandez**  
**Inspector Federal**

**Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.**