

INFORME DE COMISIÓN



ING. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA INDUSTRIAL

PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD : _____

FECHA: 23 de junio de 2017.

LUGAR: SALAMANCA, GUANAJUATO

PERIODO: Del 5 al 16 de junio de 2017

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA)

VISITA DE INSPECCIÓN A LOS MUNICIPIOS DE SALAMANCA E IRAPUATO, GUANAJUATO POR DERRAMES EN 150 SITIOS DEL POLIDUCTO DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO NOMINAL, SALAMANCA-LEÓN, EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 20°44'54.00" LATITUD NORTE, 101°20'24.30" LONGITUD OESTE Y 20°53'38.15" LATITUD NORTE, 101°21'36.42" LONGITUD OESTE, ESTADO DE GUANAJUATO, QUE CONTAMINO SUELO NATURAL Y ACUÍFERO DE LA ZONA.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE REALIZÓ LA VISITA DE INSPECCIÓN A LOS PUNTOS DEL DERRAME VERIFICANDO LO SIGUIENTE:

- MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA LA CONTENCIÓN DEL HIDROCARBURO.
- AREA AFECTADA.
- AFECTACIONES AL MEDIO AMBIENTE.

CONCLUSIONES:

SE REALIZO LA VISITA DE INSPECCIÓN CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LAS MEDIDAS AMBIENTALES A LAS QUE ESTA OBLIGADO EL REGULADO.

RESULTADOS OBTENIDOS:

UN ACTA DE INSPECCIÓN.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

DAR ELEMENTOS DE CERTIDUMBRE PARA EL ACTUAR DE AGENCIA EN ESTE EVENTO.

ATENTAMENTE


BIÓL. SÉRGIO LÓPEZ MEJÍA

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

Ccp. Dirección General de Recursos Financieros