

**INFORME DE COMISIÓN**

**SEMARNAT**

SECRETARÍA DE  
MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**  
AGENCIA DE SEGURIDAD  
ENERGÍA Y AMBIENTE

**SANTIAGO OMAR PALOMEC MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE PROCESOS  
INDUSTRIALES  
PRESENTE**

**NÚMERO DE SOLICITUD:**

**FECHA: 18 DE JULIO DE 2017**

**LUGAR: SALINA CRUZ, OAXACA.**

**PERIODO: 10 AL 14 DE JULIO DE 2017**

**OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realizar visita de inspección a raíz de la emergencia de incendio en la casa de bombas No. 6 de la Refinería de Salina Cruz, ubicada en el Estado de Oaxaca.

**BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se realizó un recorrido por la casa de bombas no. 6 que fue siniestrada en el incendio suscitado en días pasados en dicha instalación, por tal situación se realizó la inspección en materia de seguridad industrial en la Refinería, específicamente en las áreas afectadas.

**CONCLUSIONES:**

Se están realizando las operaciones de aislamiento en el área de tanques de 500 mil barriles y zonas impactadas, donde se observan acciones inmediatas para su reactivación.

**RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se elaboró el acta de inspección referente al prearranque.

**CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Con la información recabada se tendrán elementos para elaborar emplazamiento.

**ATENTAMENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**M en I. Edgar Salvador Doroteo Reyes**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

**Ccp. Dirección General de Recursos Financieros**