

INFORME DE COMISIÓN



ING. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA INDUSTRIAL

PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD : _____

FECHA: 17 DE JULIO DE 2017.

LUGAR: TULA, HIDALGO

PERIODO: DEL 13 AL 14 DE JULIO DE 2017

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA)

VISITA DE INSPECCIÓN AL MUNICIPIO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA, EN EL ESTADO DE HIDALGO POR DERRAME DE HIDROCARBURO EN EL CRUCE AÉREO DEL OLEODUCTO DE 24"-14"-12"-16" DE DIÁMETRO NOMINAL POZA RICA-JUANDHO-S.J. DEL RIO- SALAMANCA (LÍNEA DE 12" DE DIÁMETRO NOMINAL) KILÓMETRO 233+938, QUE CONTAMINO SUELO NATURAL Y ACUÍFERO DE LA ZONA.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE REALIZÓ LA VISITA DE INSPECCIÓN AL PUNTO DEL DERRAME VERIFICANDO LO SIGUIENTE:

- MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA LA CONTENCIÓN DEL HIDROCARBURO.
- ÁREA AFECTADA.
- AFECTACIONES AL MEDIO AMBIENTE.

CONCLUSIONES:

SE REALIZÓ LA VISITA DE INSPECCIÓN CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LAS MEDIDAS AMBIENTALES A LAS QUE ESTÁ OBLIGADO EL REGULADO.


RESULTADOS OBTENIDOS:

UN ACTA DE INSPECCIÓN.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

DAR ELEMENTOS DE CERTIDUMBRE PARA EL ACTUAR DE AGENCIA EN ESTE EVENTO.

ATENTAMENTE



BIOL. SERGIO LÓPEZ MEJÍA

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.