

INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD
ENERGÍA Y AMBIENTE

ING. SERGIO ARTURO TRINIDAD JARAMILLO
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
PRESENTE

Número de solicitud: ---

Fecha: 27 de julio de 2017

Lugar: TOLUCA EDO. MEX.

Periodo: 20-21 de julio 2017

Objeto de la Comisión (Detallando el propósito de la misma):

REALIZAR INSPECCION EN POLIDUCTO DE 16 PULGADAS DE DIÁMETRO NOMINAL, EN EL KM. 114+158 TULA-TOLUCA TRAMO PALMILLAS ATLACOMULCO UBICADO EN EL EJIDO TIXIÑU MUNICIPIO DE ACULCO, ESTADO DE MEXICO,

Breve resumen de las actividades realizadas:

Se realizó inspección en sitio del derrame para elaboración del acta respectiva

Conclusiones:

Se cumplió con la inspección del sitio reportado a la ASEA y turnando el acta correspondiente a l área de apoyo legal.

ATENTAMENTE



JOSE FAUSTO ALVAREZ JAUREZ
INSPECTOR FEDERAL

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

Ccp. Dirección General de Recursos Financieros