

**INFORME DE COMISIÓN:**



**ING. SERGIO ARTURO TRINIDAD JARAMILLO**  
**DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE TRANSPORTE Y**  
**ALMACENAMIENTO**  
**PRESENTE**

**NÚMERO DE SOLICITUD:**

**FECHA: 24 de Julio de 2017**

**LUGAR: Salamanca; Guanajuato**

**PERIODO: Del 20 de julio de 2017 AL**  
**21 de julio de 2017**

**OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realizar las inspecciones ambientales por el derrame de hidrocarburo en las siguientes instalaciones: **POLIDUCTO DE 16 PULGADAS DE DIÁMETRO NOMINAL TULA-SALAMANCA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 100+505, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, ESTADO DE QUERÉTARO**

**BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Traslado en vehículo oficial de la CDMX a Salamanca, Guanajuato, nos trasladamos a realizar recorrido físico en campo por el derecho de vía del **POLIDUCTO DE 16 PULGADAS DE DIÁMETRO NOMINAL, TULA-SALAMANCA**, en el cual se ubicó 1 sitio con derrame; Se solicitó la documentación que acreditara el cumplimiento de sus obligaciones ambientales en el sitio identificado y se elaboró el acta de inspección correspondiente, regreso en vehículo oficial a Salamanca Guanajuato y posteriormente a la CDMX.

**CONCLUSIONES:**

Se realizó la comisión en tiempo y forma asentando en el acta de inspección los hechos importantes observados en el sitio inspeccionado.

**RESULTADOS OBTENIDOS:**

Acta de Inspección (verificación de obligaciones ambientales) que refiere los 34 sitios ubicados en los 4 tramos sujetos a inspección del **POLIDUCTO DE 16 PULGADAS DE DIÁMETRO NOMINAL, TULA-SALAMANCA**.

**CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Se aportan elementos para la sustanciación del procedimiento administrativo que conforme a derecho proceda.

**ATENTAMENTE**

  
**Steve Olvera Thomas**  
**Inspector Federal**

**Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.**