

INFORME DE COMISIÓN:



ING. SERGIO ARTURO TRINIDAD JARAMILLO
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD:

FECHA: 31 de Julio de 2017

LUGAR: Salamanca; Guanajuato

PERIODO: Del 27 de julio de 2017 AL 28 de julio de 2017

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA:

Realizar las inspecciones ambientales por el derrame de hidrocarburo en las siguientes instalaciones: **POLIDUCTO DE 16 PULGADAS DE DIÁMETRO NOMINAL TULA-SALAMANCA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 93+144, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, ESTADO DE QUERÉTARO**

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Traslado en vehículo oficial de la CDMX a Salamanca, Guanajuato, nos trasladamos a realizar recorrido físico en campo por el derecho de vía del **POLIDUCTO DE 16 PULGADAS DE DIÁMETRO NOMINAL, TULA-SALAMANCA**, en el cual se ubicó 1 sitio con derrame; Se solicitó la documentación que acreditara el cumplimiento de sus obligaciones ambientales en el sitio identificado y se elaboró el acta de inspección correspondiente, regreso en vehículo oficial a Salamanca Guanajuato y posteriormente a la CDMX.

CONCLUSIONES:

Se realizó la comisión en tiempo y forma asentando en el acta de inspección los hechos importantes observados en el sitio inspeccionado.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Acta de Inspección (verificación de obligaciones ambientales) que refiere a un sitio sujeto a inspección en el **POLIDUCTO DE 16 PULGADAS DE DIÁMETRO NOMINAL, TULA-SALAMANCA.**

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Se aportan elementos para la sustanciación del procedimiento administrativo que conforme a derecho proceda.

ATENTAMENTE

Steve Olvera Thomas
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.