

**INFORME DE COMISIÓN**

**SEMARNAT**  
SECRETARÍA DE  
MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**  
AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE

**SERGIO ARTURO TRINIDAD JARAMILLO**  
**DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE TRANSPORTE Y**  
**ALMACENAMIENTO**  
**PRESENTE**

**NÚMERO DE SOLICITUD:**

**FECHA: 11 DE AGOSTO de 2017**

**LUGAR: MANZANILLO, COLIMA.**

**PERIODO: 08 AL 09 DE AGOSTO DE 2017**

**OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realizar visita de inspección de un sitio en proceso de Remediación, perteneciente a Intermodal, México, donde se derramo combustóleo en Junio de 2016 en la Ciudad de Manzanillo, Colima, con la finalidad de verificar el proceso de Remediación según su calendario de actividades.

**BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se realizó la visita de inspección del sitio, observando trabajos de limpieza y excavación, así como la disposición de suelo, vegetación y materiales impregnados con hidrocarburo, por lo que se realizó la toma de fotografías y recabar información para la elaboración del acta circunstanciada, donde se describieron las actividades realizadas hasta el momento de la presente visita.

**CONCLUSIONES:**

Se obtuvieron datos de la remediación, para dar certidumbre al proceso.

**CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Con la información recabada se tendrán elementos de seguimiento de las obligaciones ambientales del regulado.

**ATENTAMENTE**

**Edgar Salvador Doroteo Reyes**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

**Ccp. Dirección General de Recursos Financieros**