

**INFORME DE COMISIÓN**



**ING. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA INDUSTRIAL**

**PRESENTE**

**NÚMERO DE SOLICITUD :** \_\_\_\_\_

**FECHA:** 28 DE AGOSTO DE 2017.

**LUGAR:** CUERNAVACA, MORELOS

**PERIODO:** DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE 2017

**OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA)**

VISITA DE INSPECCIÓN AL MUNICIPIO DE HUITZILAC, EN EL ESTADO DE MORELOS POR DERRAME DE HIDROCARBURO EN 2 SITIOS DE DERRAME DE HIDROCARBURO DERIVADO DE DIVERSOS EVENTOS EN EL POLIDUCTO 8"- 6", AÑIL – CUERNAVACA, QUE CONTAMINO SUELO NATURAL Y ACUÍFERO DE LA ZONA.

**BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

SE REALIZÓ LA VISITA DE INSPECCIÓN EN 2 SITIOS DE DERRAME, DONDE SE VERIFICÓ LOS SIGUIENTE:

- MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA LA CONTENCIÓN DEL HIDROCARBURO.
- ÁREA AFECTADA.
- AFECTACIONES AL MEDIO AMBIENTE.

**CONCLUSIONES:**

SE REALIZÓ LA VISITA DE INSPECCIÓN CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS AMBIENTALES A LAS QUE ESTÁ OBLIGADO EL REGULADO.

**RESULTADOS OBTENIDOS:**

2 ACTAS DE INSPECCIÓN.

**CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

DAR ELEMENTOS DE CERTIDUMBRE PARA EL ACTUAR DE AGENCIA EN ESTE EVENTO.

**ATENTAMENTE**

  
\_\_\_\_\_  
BIÓL. SERGIO LÓPEZ MEJÍA

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.