

INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



LIC. JAVIER GOVEA SORIA
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL.
PRESENTE

NÚMEROS DE SOLICITUD : 4187, 4188, 4189 FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017
/ 2017

LUGAR(ES): GUADALAJARA/TONALÁ/ZAPOPAN, PERIODO: 28 AL 31 DE AGOSTO DE 2017
JALISCO

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

REALIZACIÓN DE VISITA DE INSPECCIÓN A DOS INSTALACIONES DEL REGULADO MULTIGAS, S. A. DE C. V., UBICADO EN CALLE 18 NO. 2316, ZONA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y EN EL KM. 1+600 CARRETERA A SAN JUAN DE OCOTÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, ADEMÁS SE REALIZÓ LA VISITA AL REGULADO THERMOGAS S. A. DE C. V., UBICADO EN ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE Y EL CAMINO RURAL AL RANCHO DE LA CRUZ, ENTRE TONALÁ Y COYULA, MUNICIPIO DE TONALÁ , LAS TRES EN EL ESTADO DE JALISCO.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA MULTIGAS SE ENCONTRARON HALLAZGOS QUE CONLLEVARON A LA IMPOSICIÓN DE 5 MEDIDAS DE SEGURIDAD.

EN LAS PLANTAS VISITADAS, SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DE UN REPRESENTANTE LEGAL Y DOS TESTIGOS, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES DURANTE LAS DILIGENCIAS. QUIENES ATENDIERON LA VISITA, PROPORCIONARON LA INFORMACIÓN SOBRE LAS UNIDADES INSPECCIONADAS. ADEMÁS QUE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA AUTORIZÓ AL INSPECTOR ACTUANTE TOMAR FOTOGRAFÍAS.

CONCLUSIONES:

SE REALIZARON TRES ACTAS DE INSPECCIÓN.

RESULTADOS OBTENIDOS:

SE RECAMÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y SE ELABORÓ UN INFORME DETALLADO DE LA VISITA COMPLEMENTARIA.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

SE REALIZARON LAS ACTAS 4187, 4188 Y 4189.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS ALBERTO HORTA ÁNGELES
INSPECTOR FEDERAL

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.