

INFORME DE COMISIÓN



**ING. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA INDUSTRIAL**

PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD : _____

FECHA: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

LUGAR: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

PERIODO: DEL 29 DE AGO AL 05 DE SEP DE 2017

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA)

VISITA DE INSPECCIÓN A 3 PUNTOS DE DERRAME DEL POLIDUCTO DE 12" PULGADAS DE DIÁMETRO NOMINAL CHIHUAHUA- CD JUAREZ, UBICADO EN EL EJIDO RANCHERÍA JUAREZ, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE CONTAMINO SUELO NATURAL Y ACUÍFERO DE LA ZONA.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE REALIZÓ LA VISITA DE INSPECCIÓN A LOS PUNTOS DE DERRAME VERIFICANDO EN CADA SITIO LO SIGUIENTE:

- MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA LA CONTENCIÓN DEL HIDROCARBURO.
- ÁREA AFECTADA.
- AFECTACIONES AL MEDIO AMBIENTE.

CONCLUSIONES:

SE REALIZÓ LA VISITA DE INSPECCIÓN CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LAS MEDIDAS AMBIENTALES A LAS QUE ESTÁ OBLIGADO EL REGULADO.

RESULTADOS OBTENIDOS:

2 ACTAS DE INSPECCIÓN.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

DAR ELEMENTOS DE CERTIDUMBRE PARA EL ACTUAR DE AGENCIA EN ESTE EVENTO.

ATENTAMENTE


BIÓL. SÉRGIO LÓPEZ MEJÍA

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.