

INFORME DE COMISIÓN:



ING. SERGIO ARTURO TRINIDAD JARAMILLO
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD:

FECHA: 23 de noviembre de 2017

LUGAR: Salamanca; Guanajuato

PERIODO: del 30 de octubre de 2017 al 22 de noviembre de 2017

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Realizar las inspecciones ambientales por el derrame de hidrocarburo en el POLIDUCTO 10-12 PULGADAS DE DIAMETRO NOMINAL SALAMANCA-VISTA ALEGRE-AGUASCALIENTES-ZACATECAS, EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO UBICADO ENTRE LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 20°41'29.81" LATITUD NORTE 101°17'08.25" LONGITUD OESTE Y 20°46'39.20" LATITUD NORTE 101°22'01.80" LONGITUD OESTE, MUNICIPIO DE IRAPUATO, ESTADO DE GUANAJUATO; TRAMO UBICADO ENTRE LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 20°47'0.96" LATITUD NORTE 101°22'24.01" LONGITUD OESTE Y 20°48'20.58" LATITUD NORTE 101°23'53.31" LONGITUD OESTE, MUNICIPIO DE IRAPUATO, ESTADO DE GUANAJUATO; TRAMO UBICADO ENTRE LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 20°48'45.28" LATITUD NORTE 101°24'11.69" LONGITUD OESTE Y 20°53'08.23" LATITUD NORTE 101°27'25.74" LONGITUD OESTE, MUNICIPIO DE IRAPUATO Y SILAO, ESTADO DE GUANAJUATO y TRAMO UBICADO ENTRE LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 20°55'25.27" LATITUD NORTE 101°29'0.23" LONGITUD OESTE Y 21°12'54.70" LATITUD NORTE 101°47'35" LONGITUD OESTE, MUNICIPIOS DE SILAO Y LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Traslado en vehículo oficial de la CDMX a Salamanca, Guanajuato, se realizaron recorridos en campo por el derecho de vía del POLIDUCTO 10-12 PULGADAS DE DIAMETRO NOMINAL SALAMANCA-VISTA ALEGRE-AGUASCALIENTES-ZACATECAS, en el cual se ubicaron 459 sitios con derrame distribuidos en 4 tramos; Se solicitó la documentación que acreditara el cumplimiento de sus obligaciones ambientales en el sitio identificado y se elaboraron las actas de inspección correspondientes, regreso en vehículo oficial de Salamanca Guanajuato a la CDMX.

CONCLUSIONES:

Se realizó la comisión en tiempo y forma asentando en el acta de inspección los hechos importantes observados en cada sitio inspeccionado.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Actas de Inspección (verificación de obligaciones ambientales) que refiere a cada sitio sujeto a inspección en el POLIDUCTO 10-12 PULGADAS DE DIAMETRO NOMINAL SALAMANCA-VISTA ALEGRE-AGUASCALIENTES-ZACATECAS

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Se aportan elementos para la sustanciación del procedimiento administrativo que conforme a derecho proceda.

ATENTAMENTE

Steve Olvera Thomas
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.