

INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT
SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

LIC. JAVIER GOVEA SORIA
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL.
PRESENTE

NÚMEROS DE SOLICITUD: 5798 / 2017

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2017

LUGAR(ES): DURANGO/ DURANGO

PERIODO: 9 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

REALIZACIÓN DE VISITA ORDINARIA DE INSPECCIÓN, CONFORME A LA NORMA NOM-007-SESH-2010, DEL PARQUE VEHICULAR DEL REGULADO REGIO GAS LERDO, S. A. DE C. V., EN LA PLANTA DE DISTRIBUCIÓN UBICADA EN KM. 0+200 DEL LIBRAMIENTO PERIFÉRICO TORREÓN-ZACATECAS, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, ESTADO DE DURANGO.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

EN EL SITIO VISITADO, SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE UN TOTAL DE DOS AUTO-TANQUES Y DOS VEHÍCULOS DE REPARTO. CABE SEÑALAR QUE SE IDENTIFICARON UN TOTAL DE 2 HALLAZGOS, LOS CUALES NINGUNO AMERITARÁ LA IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE SEGURIDAD.

EN LA PLANTA VISITADA, SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DE UN EMPLEADO Y DOS TESTIGOS, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES DURANTE LA DILIGENCIA. QUIENES ATENDIERON LAS VISITAS, PROPORCIONARON LA INFORMACIÓN SOBRE EL PARQUE VEHICULAR INSPECCIONADO. ADEMÁS, LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA AUTORIZÓ TOMAR FOTOGRAFÍAS.

CONCLUSIONES:

SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DE UN ACTA CIRCUNSTANCIADA.

RESULTADOS OBTENIDOS:

SE RECABÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y SE ELABORÓ UN INFORME DETALLADO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA NO.5798.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS ALBERTO HORTA ÁNGELES
INSPECTOR FEDERAL

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.